

MC05 の Windows10 への接続は次の手順で行ってください。

プリンタドライバ V2 のインストールガイド Windows8.1,Windows10


このプリンタドライバは、Windows アプリケーションからの印刷出力を、太陽精機株式会社製のカッティングマシン「CUTMAN MC05」で受信して、輪郭をカットするために必要なドライバです。このプリンタドライバは、WindowsXP,Vista,7,8.1,10 の各 32bit 版,64bit 版 に対応しています。

インストール


1. インストールしたいパソコン (PC) を起動し、MC05 と USB ケーブルで接続します。
2. MC05 の電源を ON にします。
3. MC05 を [プリント入力] 画面にします。
4. デバイスマネージャーを開きます。
画面左下のスタートボタンを右クリックして、メニューから開きます。
5. しばらくすると、「ほかのデバイス」に「HorizonCutman」が追加されます。追加された「HorizonCutman」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。




6. 「コンピューターを参照…」をクリックします。




7. 「参照」をクリックします。



8. CD/DVD ドライブに、付属の CD を挿入し、CD が認識されるまで、しばらく待ちます。
プリンタドライバ V2 をダウンロードした場合は、ダウンロードした圧縮ファイルを展開します。
9. PC を開いて、CD/DVD ドライブを選択し、「OK」をクリックします。
プリンタドライバ V2 をダウンロードした場合は、その展開先のフォルダーを選択し、「OK」をクリックします。




10. 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。




11. 次のような画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

(表示されない場合もあります)



1 2. 次のような画面が表示されたら、インストール完了です。「閉じる」をクリックします。



印刷設定の確認

1. 「デバイスとプリンター」を開きます。

スタートボタンを右クリックして、メニューからコントロールパネルを開き、「デバイスとプリンター」を開きます。

2. 「HorizonCutmanV2」を右クリックして、「印刷設定」を開きます。



3. 印刷設定画面

「印刷の向き」、「用紙サイズ」以外は、変更しないで下さい。

